

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 92

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)
Zīmes tips: sr-042

Administratīvā adrese: Kuldīgas iela, _____,

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Kuldīgas iela Nr.19.

Īpašnieks: Juridiska persona
Kontaktinformācija:

Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku
☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 92:

9379 28(m)
9378 110(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +56(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 14.01.2021

Apsekotāja paraksts: _____