

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 610

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-002

Administratīvā adrese: Durbes iela, _____, _____, _____

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Pie iebrauktuves uz teritoriju Durbes iela Nr. 40.

Īpašnieks: Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 610:

264/610/1 5(m)

264/610/2 7(m)

264 47(m)

9355 71(m)

9354 94(m)

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -40(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts


☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Citas piezīmes:

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 19.05.2020

Apsekotāja paraksts: _____