



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 61 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-042	Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:
Administratīvā adrese: Abavas iela, Ventspils, Ventspils Punkta atrašanās vietas apraksts: Ēkas Abavas iela 23/25 sienā	Veicamie darbi <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Uztādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Privātpersona Kontaktinformācija:	
Piezīmes	
Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 61: 2000 7(m) 6252 121(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 15(cm) <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk <input type="checkbox"/> Markas urbums dziļi (-50cm) aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>14.05.2020</u> Apsekotāja paraksts: _____	