

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9018

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Durbes iela, _____, _____, _____

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Durbes un Vārves ielu krustojumā

Īpašnieks: Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņus

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9018:

9351

93(m)

9352

96(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 21.05.2020

Apsekotāja paraksts: _____