

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 7045

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:** Brocēnu iela, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Brocēnu un Imulas ielu krustojumā.

**Īpašnieks:** Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 7045:**

9015 107(m)

9331 118(m)

9302 124(m)

**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -35(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 27.09.2018

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_