

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 7364

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: \_\_\_\_\_,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ventspils pilsēta, Fabrikas ielu galā starp Apvedtiltu un Dzelzceļu uz betona pamatiem, punkts labi redzams

Īpašnieks: \_\_\_\_\_

Kontaktinformācija: \_\_\_\_\_

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks     | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda         |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs     |

**Redzamība** ☒ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 7364:**

Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:**

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 3.12.2014

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_