


APSTIPRINU:
SIA "Ventall Termināls"
valdes loceklis

V. Indrāns
Ventspī, 12. ... 2018.

SIA "Ventall Termināls"
RŪPNIECISKO AVĀRIJU RISKA SAMAZINĀŠANAS
pasākumu plāns 2018. gadam

Nr. p.k	Pasākums	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona
1.	Visu veidu iekārtu, ietaises uzturēt darba kārtībā, ekspluatēt saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu, spēka esošo instrukciju un dokumentācijas prasībām.	1.-4. cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
2.	Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes.	1., 4. cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
3.	Personāla apmācība.	1.-4. cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
4.	Mācību trauksmju rīkošana.	3. cet.	SIA „Ventamonjaks serviss”, SIA „Ventall Termināls”
5.	Iekšējās normatīvās tehniskās dokumentācijas aktualizācija.	1.-4. cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
6.	Triju (3) tehnoloģisko procesu vadības un kontroles sistēmu modernizācija ar mērķi izveidot zemāk norādīto objektu vienotu vadības un kontroles sistēmu: - noliktavas ar 101A, 101B, R-4, R-5, R-6 poz. rezervuāriem, piestātņu, 5., 6. un 13., 14. sliežu ceļu izliešanas estakāžu - noliktavas ar T-001 un T-002 poz. rezervuāriem; - 2. un 15. sliežu ceļu izliešanas estakādes : 1. posms	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
7.	Apgaismojuma mastu zemējuma kontūra remonts - PM-14, PM-15 un PM-16	2.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
8.	Vietējo (teritorijā esošo) elektrisko ierīču nomaiņa	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
9.	Vietējo (teritorijā esošo) elektroietaišu nomaiņa	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
10.	TA-123 UPS-2 uzstādīšana	1.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns

Nr. p.k	Pasākums	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona
11.	R-5, rezervuāra un to metālkonstrukciju pretkorozijas aizsardzība, ieskaitot rezervuāru dibena krāsošanu.	2.-3.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
12.	Elektroaizbīdņu (EOV, ECV) nomaiņa. poz. EO331,332,333.	3.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
13.	Dzelzsbetona gulšņu ar KB R50 paliktņiem (lietoti) uzstādīšana.	2.-3.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
14.	13.14.s.c. Dzelzsbetona kolonnu atjaunošana.	2.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
15.	T-001, T-002 poz. rezervuāru iekārtu programmējamo loģisko kontrolleru un vizualizācijas sistēmu apkalpošana	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
16.	35A un 36. pietātnes stenderu vadīšanas programmējamo loģisko kontrolieru tehniskā apkope	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
17.	2.un 15.sliežu ceļu dzelzceļa estakādes nolaižamo tiltiņu un luksoforu stāvokļa kontroles un signalizācijas sistēmas apkope (PLC, lāzera stars)	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
18.	Stenderu A-001, A-002, A-003, A-004 poz. tehniskā apkalpošana piedaloties EMCO speciālistiem	3.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns
19.	2.,15. dz. ceļu pievedceļu un pārmiju uzturēšana un tekošais remonts	1.-4.cet.	valdes priekšsēdētājs V.Indrāns

SIA "Ventamonjaks serviss"
valdes loceklis



V.Verņuks