


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 52 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-042 Administratīvā adrese: Robežu iela, Ventspils, Ventspils Punkta atrašanās vietas apraksts: adresē Nr.88	Punkta stāvoklis <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts </div> Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Uztādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> </div> Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Privātpersona Kontaktinformācija:	
Piezīmes	
Punkta noformējums <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs </div> Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 52: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 9421 17(m) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 9429 72(m) </div> Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 40(cm) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis </div> Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>07.03.2019</u> Apsekotāja paraksts: _____	