

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 30

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-042

Administratīvā adrese: Sarkanmuižas dambis Nr.16.,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ēkas sienā.

Īpašnieks: Fiziska persona

Kontaktinformācija:

Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt

☐ Labot aizsargvāku

norādītājstabiņu

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 30:

9574

33(m)

9575

135(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts,
nevar nocentrēt

Markas augstums no
zemes virsmas (norādīts ar
5cm precizitāti): +118(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs
obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiepts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk
dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.11.2021

Apsekotāja paraksts: _____