

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 718

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-002

**Administratīvā adrese:** Staldzenes iela,  
Ventspils,  
Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** aptuveni 307m  
DR virzienā no Staldzenes ielas un Jaunupes ielas  
krustojuma

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-  
pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt  
norādītājstabiņu

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☒ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 718:**

3088

92,8(m)

977

106,3(m)

**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez  
īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts,  
nevar nocentrēt

Markas augstums no  
zemes virsmas (norādīts ar  
5cm precizitāti): -20(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs  
obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk  
dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums  
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 25.10.2023

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_