Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 5650
Punkta veids: grunts zīme (gr)
Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: _____,
_____,
Ventspils
Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Lielā prospekta un Saules ielas krustojuma DA pusē uz braucamās daļas

Īpašnieks:_____
_____
_____
Kontaktinformācija:_____
_____
_____

Punkta stāvoklis

☑ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☑ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāģēt koku
Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☑ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 5650:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Redzamību mēdz traucēt stāvošas automašīnas un kājāmgājēji

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt — Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 2.12.2014
Apsekotāja paraksts:_____