

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 5770

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: Lidotāju iela,
Ventspils,
Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: iepretim
daudzstāvu dzīvojamai ēkai Nr.18.

Īpašnieks: Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-
pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts |
| <input type="checkbox"/> bojāts | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt
norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma
atjaunošana | |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 5770:

9404	120(m)
9403	150(m)
5039	207(m)
5038	249(m)


Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez
īpašnieka atļaujas | |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts,
nevar nocentrēt | Markas augstums no
zemes virsmas (norādīts ar
5cm precizitāti): 0(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs
obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk
dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums
aizrūsējis |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 15.05.2018

Apsekotāja paraksts: _____