

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 4408

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)  
Zīmes tips: sr-008

**Administratīvā adrese:** Jēkaba iela, \_\_\_\_\_,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Jēkaba iela Nr.28.

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventsipils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts  |
| <input type="checkbox"/> bojāts             | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav            | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma    | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku    |
| <input type="checkbox"/> Uztādīt norādītājstabiņu  | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku         |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana |   |
- Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks     | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda         |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs     |

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

### Tiešā redzamība no 4408:


9347	30(m)
9348	44(m)

### Citas piezīmes:

### Traucējumi punkta izmantošanā:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas |   |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt                                   | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +40(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt                               | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts                               |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst  | <input type="checkbox"/> Bojāta marka                                   |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)                                      | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis                       |
- Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 21.07.2019

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_