

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 2523

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Aizsaules iela,
Ventspils,
Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Aptuveni 450 m
no Saules ielas R virzienā, pretī iebrauktuvei uz Meža
kapu kapliču

Īpašnieks: Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-
pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 2523:


9281 126(m)
5881 239(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez
īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no
nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts ar
5cm precizitāti): -20(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs ☐ Punkts nošķiepts
obj., nevar nocentrēt
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk ☐ Markas urbums
dziļi (-50cm) aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 16.11.2021

Apsekotāja paraksts: _____