Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 8897
Punkta veids: grunts zīme (gr)
Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: _____,
_____,
Ventspils
Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Vecais Staldzenes ceļš, aptuveni 15m uz Z no Vecā Staldzenes ceļa un Talsu ielas krustojuma

Īpašnieks:_____
_____
_____
Kontaktinformācija:_____
_____
_____

Punkta stāvoklis

☑ normāls	☐ neatrasts
☐ bojāts	☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☑ Nav	☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma	
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu	☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāģēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks	☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš	☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis)	☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 8897:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Redzamību mēdz traucēt braucošas automašīnas

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -35(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 3.12.2014
Apsekotāja paraksts:_____