

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 9114

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:** Dīķu iela,

Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Dīķu un Mazās Jēkaba ielas krustojumā

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv, tālr. 63601171

## Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts  
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrasšanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana  
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku  
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku  
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

- ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica  
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda  
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 9114:**


9144	116,9(m)
4547	164,5(m)
9113	166,8(m)

**Citas piezīmes:**


### Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)  
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts  
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka  
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis  
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 29.08.2023

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_