

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 9358</b> Punkta veids: cietā seguma zīme (cs) Zīmes tips: cs-1</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Ganību iela. Pretī Ganību iela 154, blakus iebrauktuvei uz CSDD.,</p> <p>Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Brauktuves apmalē.</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b> <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrasšanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b> <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība <b>Tiešā redzamība no 9358:</b> 5011 113,0(m) 9013 113,9(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b></p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārmērīgi dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārmērīgi dziļi (-50cm) Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> <p>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm) <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p>
<p><b>Abriss</b></p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>26.04.2024</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	