

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9405

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)
Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Muiņas iela,

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: blakus dzīvojamai mājai Nr.18, bortakmenī.

Īpašnieks: Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventsipils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts |
| <input type="checkbox"/> bojāts | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9405:

9220	131(m)
5038	132(m)


Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 16.05.2018

Apsekotāja paraksts: _____