

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 9411

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)  
Zīmes tips: cs-1

**Administratīvā adrese:** Tārgales iela,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** ~40m uz ZR no Tārgales un Siguldas ielu krustojuma, bortakmenī.

**Īpašnieks:** Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventsipils.lv, tālr. 63601167

### Punkta stāvoklis

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts  |
| <input type="checkbox"/> bojāts             | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav            | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma    | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku    |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku         |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana |   |

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

### Punkta noformējums

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks     | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda         |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs     |

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

### Tiešā redzamība no 9411:

148	28(m)
5033	46(m)
9410	75(m)


**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:


- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas |   |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt                                   | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt                               | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts                             |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst  | <input type="checkbox"/> Bojāta marka                                 |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)                                      | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis                     |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.06.2018

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_